
OPERATION MANUAL


使用前請務必詳細閱讀本說明書,並將說明書置於操作人員容易取得的地方以便隨時參考。 本產品均經過本公司嚴謹的品質管理及精度檢查。

主要規格



現目規格	CTL-90
最小刻度	0.01mm
最高使用轉速	10min ⁻¹ ∼ 50min ⁻¹
移動行程量	2mm
重量	0.4kg (含探針)
附屬品	探針 ST3-CT90 配重

使用前注意事項




- ①請拆下附屬於本體部的保護緩衝裝置。
- ②請將附屬的配重鎖緊在本體外殼上。


1 注意

請將配重確實鎖緊在本體外殼。如未完全鎖緊,可能在本產品旋轉時鬆脫。 另外,使用前請務必確認配重是否鬆脫。

使用方法




- ①請將臨時加工件安裝在車床的三爪卡盤上。臨時加工件的材質必需是鋼質材料。
- ②中心找尋器放置的加工件的表面必需是經過切削的平整面。
- ③安裝中心找尋器時,請完全去除加工件表面的切削粉、油漬、塵埃。




- ④請清除附著於中心找尋器磁鐵上的切削粉、油漬、塵埃。
- ⑤請將中心找尋器放置於加工件的中心部。

使用方法




- ⑥請移動車床用刀把的Z軸,使其靠近本產品。
- ⑦請將本產品的探針前端插入車床用刀把內徑部。



⑧請移動本產品,使探針前端接觸到車床用刀把內徑部,直到量錶的指針開始轉動。

- ▲ 注意

關於移動方向,請務必依照刻印在探針部分的 → 方向來移動。 如果未依照 → 方向來移動,可能導致無法正常量測或造成探針損壞的疑慮。



- ⑨請旋轉微調整螺絲,使刀把內徑部和探針確實接觸。
- ⑩本產品的設定完成。
- ⑪請以手動方式輕輕旋轉夾頭部,確認X、Y軸方向的偏差。
- ⑫請以 $10min^{-1}\sim50min^{-1}$ 的速度旋轉夾頭,並以機械側的手輪調整X、Y軸方向位置,使量錶的指針對準在"0"的位置。
- ③相對於夾頭的車床刀把的中心位置調整作業完成。

使用須知

- · 使用前請務必確認配重已確實鎖緊。
- ・臨時加工件請務必使用鋼製材質。臨時加工件的表面必需是經過加工的平整面。由於本產品以磁鐵安裝,並非十分穩固,有可能發生掉落。
- ・將本產品安裝於臨時加工件時,請務必拭除附著在臨時加工件表面以及本產品磁鐵表面上的切削粉、油漬、塵埃等。
- ・旋轉時請勿超過建議轉速。
- ·請勿以指尖使探針前端連續作動。