



사용 전에 반드시 본 설명서를 잘 읽고 사용자가 항상 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

### 본체 사양



※HDC4J-12J에서만 센터 스루로 변경 가능합니다.

### ■ 쿨런트 방식 변경 방법



### 쿨런트 변경

HDC4J-12J 타입의 경우, 제트 스루와 센터 스루 분사 방식의 변경이 가능합니다.

#### 《제트 스루로 사용할때》

- 부속되어 있는 플러그(M5)로 플러그 홀을 밀폐하여 주십시오. (2곳)
- ※출하시 플러그(M5)는 플러그 홀에 장착되어 있습니다.

#### 《센터 스루로 사용할때》

- 플러그 홀에 장착 되어 있는 플러그(M5)를 일단 제거 합니다. 부속되어 있는 플러그(M4)로 플러그 홀 안쪽의 쿨런트 통로를 밀폐한 다음, 플러그(M5)를 플러그 홀에 장착하여 주십시오.(2곳)

### ⚠ 주의

- 반복 적으로 사용하면 플러그의 씰이 벗겨져 씰링 성능이 저하되므로 사용하기 전에 씰링제가 도포되어 있는지를 확인 하십시오.
- 16J-32J는 제트 스루만 가능합니다. 센터 스루 방식으로의 변경이안 되므로 주의하여 주십시오.

### 공구의 탈부착 방법

#### ● 공구 장착

- 공구 생크부 및 유압척 척 내경을 깨끗한 마른걸레 등을 사용하여 청소 하십시오. 내경 청소에는 **BIG 알파 와이퍼 클리너** (φ4~φ12), **BIG TK 클리너** (φ13~φ42)를 권장합니다.
- 공구 장착시에는 공구 생크를 아래 표의 **최저 파지 길이 이상 삽입하십시오**. 공구가 삽입되지 않는 경우 클램프 스크류를 더 풀어 주십시오.
- 클램프 스크류를 부속된 렌치로 **나사 바닥이 닿을 때까지만 조이고 그 이상 과도하게 조이지는** 마십시오.

#### ● 공구 탈착

- 클램프 스크류를 시계 반대 방향으로 3~7회 돌려 풀면 공구를 탈착 할 수 있습니다.

### ⚠ 주의

- 공구 생크는 h6 공차 내의 제품을 사용하십시오.
- 생크에 찍힌 자국이나 흠집이 없는지 확인하십시오. 찍힌 자국이 있는 공구는 척을 손상시킬 우려가 있으므로 절대 사용하지 마십시오.
- 공구의 생크부가 평평해진 것은 사용하지 마십시오.
- 절삭 공구 취급시에는 상처를 입지 않도록 충분히 주의하여 주십시오.
- 공구를 삽입하지 않은 상태에서 클램프 나사를 조이거나, 공구를 최저 파지 길이 이상 삽입하지 않은 상태에서 사용 하면 공구 적킹부가 파손될 수 있습니다.
- 라핑 엔드밀 가공에서는 인장 방향의 힘이 발생하므로 유압 척에 적합하지 않습니다. 이 경우 **BIG** 뉴 하이 파워 밀링척 또는 **BIG** 메가더블 파워척 을 권장합니다.
- 공구 생크부에서 프레팅이 확인 되었을 경우, 공구를 교환함과 동시에 절삭 조건을 낮추어서 사용하십시오. 프레팅이 발생한 상태로 계속 사용하면 홀더 수명이 저하될 수 있습니다.

### 기술 데이터

척 내경 mm	최저 클램핑 길이 mm	사용 온도 ℃	파지력 확인용 테스트바 형번	척 내경 mm	최저 클램핑 길이 mm	사용 온도 ℃	파지력 확인용 테스트바 형번
4J	19	5~50℃	TSB 4	16J	43	5~50℃	TSB16
6J	25		TSB 6	20J			TSB20
8J	31		TSB 8	25J			TSB25
10J	33		TSB10	32J			TSB32
12J	36		TSB12				

## 파지력 확인 방법

안심하고 사용할 수 있도록 파지력을 확인하십시오.

### ● 확인 시기 기준

- 오랜 시간 공백을 두고 사용할 때
- 공구를 약 100회 교환했을 때 또는 3개월마다

### ● 확인 순서

- ①주위 온도 10~25℃에서 실시하십시오.
- ②전용 파지력 확인용 테스트바(별매)를 척 내경에 최저 클램핑 길이 이상 삽입하고 클램프 나사를 조이십시오.
- ③손으로 파지력 확인용 테스트바를 쉽게 당겨 뺄 수 있는지 시험하십시오.
- ④가벼운 힘으로 당겨 뺄 수 있는 경우는 파지력이 저하되었을 가능성이 있습니다.이 경우에 사용하지 말고 구입하신 판매점을 통해 당사에 수리를 보내십시오.




파지력 확인용  
테스트바 형번


## 스트레이트 콜렛

고정밀도 스트레이트 콜렛을 사용할 수 있습니다. (적합 형번은 카탈로그를 참조 하십시오.)

(HDC16J—HDC32J만 해당)



제트 스루 타입  
PJC 스트레이트 콜렛



센터 스루 타입  
PSC 스트레이트 콜렛

### ⚠ 주의

- 스트레이트 콜렛을 사용하는 경우는 스트레이트 콜렛의 플랜지가 척 단면에 닿을 때까지 확실하게 삽입하십시오.
- 스트레이트 콜렛을 사용하면 흔들림 정도나 파지력이 저하되므로 주의하십시오.
- PJC12 는 유압척에서 사용할 수 없습니다.

## 취급시 주의 사항

### ⚠ 주의

- 척 내경, 공구 생크부에 부착한 이물질, 절삭 칩을 제거하고, 얼룩진 부분은 탈지제로 깨끗이 닦아 주십시오.
- 클램프 나사는 정기적으로 그리스(모빌 XHP222 상당)를 도포하십시오. 또한 그리스를 도포해도 클램프 나사의 동작이 개선되지 않는 경우에는 클램프 나사를 교환하십시오. (유상)
- 육각홀에 핀이 부착한 나사는 보안용 특수 나사로 유압 빼기용입니다. 절대로 제거하지 마십시오.
- 보관 시에는 녹을 방지하기 위해 척을 꼼꼼히 닦고 방청유를 도포하십시오.
- 회전 중의 척이나 공구는 매우 위험하므로 만지지 마십시오.
- 가공 중에 공구가 부러졌을 경우, 척의 흔들림 정도 및 척에 흡집 등이 없는지 확인하십시오.
- 풀 스테드 볼트의 클램프 면에 찍힌 흔적이 있거나 동체가 흰 것은 사용하지 마십시오.
- 풀 스테드 볼트 **(BIG)** 제품을 사용하고, 2년마다 교환하십시오.