ハイスピンドル GTG


HIGH SPINDLE GTG

-∕• で注意 CAUTION

▲ご使用前に添付の詳細取扱説明書をお読みください。 Read the operation manual before use.



●刃具は2本のスパナでクランプしてください。 Use double wrenches when clamping tools.



- ●直接ケースに切削油をかけないでください。 NEVER direct coolant at the spindle body.
- ●許容回転数内にてご使用ください。
- ●グリースアップは1.000時間を目安としてください。
- ●高速切削時に刃物が破損した場合は、周囲に破片が飛散して大変危険ですので十二 分な安全対策を行ってください。
- ●油性切削油をご使用の際は、火災に十分注意してください。
- ●セラミック、タングステン等の切屑が粉状になるワークを加工する際は、オイル ミスト仕様のホルダをご使用ください。
- Use within the permissible speed range.
- Regreasing is only required after 1,000 hours of operation.
- It is suggested to take safety measure against tool brekage at r.p.m. and feed.
- Please be aware of the fire risk when using neat oil as coolant.
- There are models specifically designed for use with oil mist when machining materials such as ceramic and tungsten which create small particles or dust.